

УТВЕРЖДАЮ

Председатель правления

АО «Международный аэропорт Атырау»

 Е.К. Керей

« _____ » _____ 2015 г.

Дефектная ведомость
по проведение ямочного ремонта перрона, рулежных дорожек (РД)
АО «Международный аэропорт Атырау»

№ п/п	Наименование работ	Ед. измерения	Количество
I. Участок перрона в районе (мест стоянок) МС № 14, 15, 16, 17			
1.	Фрезеровка старого асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см и ремонт щебеночных оснований (площадью 720 м ²).	м ²	720
2.	Экспкавация пучинистого грунта, обратная засышка и бутование ям сухим грунтом и крупным щебнем, нарезка швов в затвердевшем бетоне.	м ²	720
3.	Укладка аэродромных плит (2х6)	м ²	720
4.	Вывоз отфрезерованного и пучинистого грунта самосвалами.	м ³	3,6
5.	Обработка стенок и основания подготовленных карт битумной эмульсией (площадью 720 м ²).	м ²	720
6.	Подгрунтовка битумом по выравнивающему слою щебеночных оснований (площадью 720 м ²).	м ²	720
7.	Ремонт однослойных асфальтобетонных покрытий (Н=8 см.) (площадью 720 м ²).	м ²	720
II. Рулежная дорожка (РД) Браво			
1.	Фрезеровка старого асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см и ремонт щебеночных оснований.	м ²	50
2.	Вывоз отфрезерованного щебеночного грунта самосвалами	м ³	0,5
3.	Обработка стенок и основания подготовленных карт битумной эмульсией	м ²	50
4.	Подгрунтовка битумом по выравнивающему слою щебеночных оснований	м ²	50
5.	Ремонт однослойных асфальтобетонных покрытий (Н=10 см.)	м ²	50

Составили:

Начальник аэродромной службы



Сапаров А.Т.

Инженер АС



Джудузов Б.Ж.

Согласовано:

Заместитель Председателя Правления
по производству



Кукатов А.Т.